


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНТЕРАМ ПЕЧАТИ НА БРАСЛЕТАХ

Интерфейс подключения USB	Наличие
Метод печати	Прямая термопечать
Разрешение, dpi	Не менее 300
Скорость печати, мм/сек	Не менее 100
Длина печати, мм	Не менее 550
Память ОЗУ, Мб	Не менее 256
Ширина печати, мм	19,05; 25,4; 30,16
Поддержка штрих-кодов	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar™ (панее RSS), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-E, UPC-A и UPC-E с цифровым расширением EAN 2 или 5, Aztec Code, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-код

## ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРИНТЕРОВ ДЛЯ МИС «АРИАДНА»

Производитель	Модель	Внешний вид
Zebra	ZD510-HC	

\* Возможность работы с другими моделями уточняйте в техподдержке компании «Решение».